



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГБОУ «СОШ-с.п.Аршты»

/Албастова З.Б./

Приказ 45 от «18» 04.2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 1

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта ГБОУ «СОШ Аршты»

Адрес объекта РИ, Сунженский муниципальный район, с.п.Аршты », ул. Шарипова, 98

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1 2 0 4, 2 кв.м
 - часть здания этажей (или на этаже), кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да 13099 га 2010
- Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта

ремонтных работ: капитальный в Дата предстоящих плановых 2023

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа с.п.Аршты»

Юридический адрес организации (учреждения): Республика Ингушетия, 386247, Сунженский муниципальный район, с.п. Аршты, улица Шарипова 98.

Основание для пользования объектом оперативное управление

Форма собственности государственная

Территориальная принадлежность

Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Республики Ингушетия

Адрес вышестоящей организации, другие координаты 386102, РИ,г. Назрань, ул. Московская, 37

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

Виды оказываемых услуг образовательные

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 320 мест,

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____ нет _____

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки _____, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет _____

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

транспорта _____ расстояние до объекта от остановки _____ 150 _____ м

время движения (пешком) _____ 5 _____ мин

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет),

Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____) Их

обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О, С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О, С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О, С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О, С, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О, С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, С, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: _____ удовлетворительное _____

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия, освящение слабое.
2	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСР
3	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	—

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ _____ до 2023 года _____
в рамках исполнения _____ плана школы
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДП-В _____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____ удов. _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с администрацией с.п. Аршты

5.

Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «_____» _____ 2022г.,
2. Акта обследования объекта: № 1 _____ от «_____» _____ 2022г.,
3. Решения Комиссии от «___» _____ 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГБОУ «СОШ –
с.п. Аршты»

/Албастова З.Б./
Приказ №45 от 18.04. 2022 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта ГБОУ «СОШ с.п. Аршты »

Адрес объекта РИ, Сунженский муниципальный район, с.п.Аршты », ул.Шарипова 98.

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1204,2 кв.м.

- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м.

Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 2010-

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального июль 2023

сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п.Аршты»

Юридический адрес организации (учреждения) Республика Ингушетия, 386247, Сунженский муниципальный район, с.п. Аршты , улица Шарипова 98.

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

Форма, негосударственная)

Территориальная собственности (государственная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования и науки Республики Ингушетия.

Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Назрань, ул.Московская,37

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование

Виды оказываемых услуг образовательные

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
нет

_____ проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки _____, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_____)

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия, освящение слабое.
2	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСР
3	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	—

«Утверждаю»
Директор ГБОУ «СОШ
с.п.Аршты»
_____Албастова З.Б.
Приказ №45 от 18.04.2022г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

Сунженский район
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« » 2022г.

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта _____ ГБОУ «СОШ с.п. Аршты»
Адрес объекта РИ, Сунжеский муниципальный район, с.п. Аршты, ул. Шарипова, 98
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____ 3 _____ этажей 1204.2 кв.м
- часть здания 2 этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ кв.м
Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 210
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального июль 2023
Название организации (учреждения), Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
с.п.Аршты» (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое
наименование) ГБОУ «СОШ с.п.Аршты»
Юридический адрес организации (учреждения) Республика Ингушетия, 386247,
Сунженский муниципальный район, с.п. Аршты, улица Шарипова, 98.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____ оказание образовательных услуг _____

3. Состояние доступности объекта

Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
_____ проезд на автобусе или маршрутном такси до остановки _____,
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____ нет _____

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

расстояние до объекта от остановки транспорт 80 _____ м
время движения (пешком) _____ 3 _____ мин
наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),
Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
нет
Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;
нет
Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	
4	с нарушениями зрения	
5	с нарушениями слуха	
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, О,С, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, О,С, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (Г, О,С, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, О,С, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (Г, О,С, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О,С, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
удовлетворительное

4. Управленческое решение (проект)

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Необходим ремонт дорожного покрытия, освящение слабое.
2	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение ТСР
3	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	—

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ
в рамках исполнения плана школы : **План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению условий развития доступной среды на 2022– 2025 гг.
в ГБОУ «СОШ с.п.Аршты**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удов.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование с Администрацией с.п. Аршты

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте на 1 л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ план эвакуации на 2 л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы - директор Албастова З.Б..

Члены рабочей группы:

Зам.дир. по ВР Саралиева М.А.

Зам.дир.по УВРучитель Махаури И.Б.

представители организации, расположенной на объекте -
мед. сестра Батаева З.,Ш _____

Управленческое решение согласовано 15__04. 2022 г. (протокол №__1__)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п.Аршты» РИ Сунжеский муниципальный район, с.п. Аршты, ул.Шарипова 98

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Нарушений нет		—	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Нарушений нет		—	
1.3	Лестница (наружная)	Есть			—		—	
1.4	Пандус (наружный)	нет			—		—	
1.5	Автостоянка и парковка	Есть			Не оборудована знаком		Установить знак	
	ОБЩИЕ требования к зоне				—		—	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-В			Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

I Результаты обследования:

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п.Аршты» РИСунжеский муниципальный район, с.п. Аршты,
ул.Шарипова 98

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть			Замечаний нет		—	
3.2	Лестница (внутри здания)	Да			—		—	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			установить пандус		—	
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет			—		—	
3.5	Дверь	Есть			Нет доводчиков		Установить доводчики	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть			—		—	
	ОБЩИЕ требования к зоне				—		—	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ДП-В			Рек

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от « ____ » ____ 2022г.

I Результаты обследования:**3. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**ГБОУ «СОШ с.п. Аршты », РИ, Сунжеский муниципальный район,
с.п.Аршты , ул. Шарипова 98

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Замечаний нет		Орг	
4.2	Зальная форма обслуживания	Есть			Замечаний нет		Орг	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			—		—	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			—		—	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Есть			—		—	
	ОБЩИЕ требования к зоне				—		—	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания	ДП-В			Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ « ____ » ____ .2022г.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант II – места приложения труда**

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда				—		—	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Места приложения труда	—			—

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет			—		—	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	—			—

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от « ____ » ____ .2022г.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

ГБОУ «СОШ с.п. Аршты, РИ, Сунжеский муниципальный район, с.п. Аршты, ул. Шарипова 98

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть			-		-	
5.2	Душевая/ ванная комната	Нет			-		-	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Нет			-		-	
	ОБЩИЕ требования к зоне				-		-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (О,Г,С,У) ДЧ-И (К)			Орг

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ____ от « ____ » ____ . 2022 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

ГБОУ «СОШ с.п. Аршты», РИ, Сунжеский муниципальный район, с.п.
Аршты, ул.Шарипова 98

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Есть			Нарушений нет		—	
6.2	Акустические средства	Нет			Нет звонка для вызова дежурного		Орг	
6.3	Тактильные средства	Нет			—		Орг	
	ОБЩИЕ требования к зоне				—		—	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-В			Орг

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания